


MIKRO MOSFET II



Omezení: pružina M160 (proud 25A)

Toto zařízení musí instalovat odborník, který umí pájet a rozložit AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte trafopájkou!

www.jefftron.cz



Postup zapojení zařízení do zbraně

- 1) Černý vodič s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na mínus baterie (B)
- 2) Černý vodič s max. průřezem $1,5\text{mm}^2$ vedte na mínus motoru (M)
- 3) Modrý vodič $0,5\text{mm}^2$ max. vedte k jednomu spoušť. kontaktu (S)
- 4) Červený vodič vedte na plus konektor baterie a motoru, ten musí být ještě připojen na druhý spoušťový kontakt v mechaboxu (stačí tenký vodič). Přidejte na něj pojistku blízko k baterii (není v balení).

Ujistěte se, že je zařízení správně zapojené, jinak hrozí jeho zničení, poškození zbraně nebo baterie. Přetáhněte přes zařízení stahovací bužírku (součástí balení) a nad horkovzdušnou pistolí ji stáhněte.

